



TEMS CHECK

Good Partner Usedcar Inspection

DATA KENDARAAN

NOMOR POLISI : [REDACTED]	NOMOR MESIN : [REDACTED]
MERK : CHEVROLET	WARNA : HITAM
TYPE : AVEO	BAHAN BAKAR : BENSIN
TRANSMISI : TRIPTONIC	MASA BERLAKU STNK : 12/08/2022
TAHUN PEMBUATAN : 2012	MASA BERLAKU PAJAK : 12/08/2020
MESIN / CC : 1398	JARAK TEMPUH / KM : 67517
NOMOR RANGKA : [REDACTED]	KOTA / KABUPATEN : BANDUNG



197+ Check Point
Detail Inspeksi



Experience 25 th
in Usedcar

GRADE REKAP ESTIMASI		PERKIRAAN GTF	
KOMPONEN BODY	B	DOKUMEN	Rp 0
INTERIOR	B	KOMPONEN BODY	Rp 3.250.000
RUANG MESIN	B	INTERIOR	Rp 1.100.000
BAGIAN BAWAH	B	RUANG MESIN	Rp 1.000.000
TOTAL SKOR	B	BAGIAN BAWAH	Rp 1.900.000
		TOTAL GTF	Rp 7.250.000

KEUNGGULAN KENDARAAN		
Usia < 6 Tahun	KM < 50.000	Performa Mesin Normal
Fungsi Transmisi Normal	Tidak Bekas Tabrak Berat	Tidak Bekas Banjir Parah

NOTE : KEUNGGULAN YANG DIWARNA ORANGE

KESIMPULAN KONDISI MOBIL :

KONDISI BAIK

KETERANGAN

[Tanggal Inspeksi : 22-02-2020] --- Harap memperhatikan POIN PENTING dari kami di halaman paling bawah.



DOKUMEN

STNK		Berlaku	-
NOTICE PAJAK		Berlaku	-
FAKTUR	■	Ada	-
BPKB	■	Ada	-
NIK	■	T/A	-
FORM A	■	Ada	-
BLANGKO KWITANSI	■	Ada	-
COPY KTP	■	Ada	-
COPY SIUP / NPWP	■	T/A	-
SURAT PELEPASAN	■	T/A	-
SURAT BUKA BLOKIR LEASING	■	T/A	-
KIR	■	T/A	-
BUKU SERVICE	■	T/A	-
BUKU MANUAL	■	T/A	-











KOMPONEN BODY

PANEL BODY


BUMPER DEPAN	■	Repair	BARET
TUTUP TOWING DEPAN	■	OK	-
GRILL	■	OK	-
LOGO DEPAN	■	OK	-
KAP MESIN	■	OK	-
FENDER SET DEPAN KIRI	■	OK	-
SPION KIRI	■	OK	-
PINTU SET & HANDLE DEPAN KIRI	■	Repair	CAT GELOMBANG
PINTU SET & HANDLE BELAKANG KIRI	■	OK	-
FENDER SET BELAKANG KIRI	■	OK	-
LIST PLANG & FOOT STEP KIRI	■	OK	-
SPOILER BELAKANG ATAS	■	OK	-
PINTU SET & HANDLE BELAKANG / BAGASI	■	OK	-
ORNAMENT PINTU BELAKANG / BAGASI	■	OK	-
BUMPER BELAKANG	■	Repair	BARET
LIST PLANG & FOOT STEP KANAN	■	OK	-
FENDER SET BELAKANG KANAN	■	OK	-

PINTU SET & HANDLE BELAKANG KANAN		OK	-
PINTU SET & HANDLE DEPAN KANAN		Repair	BARET2 HALUS
SPION KANAN		OK	-
FENDER SET DEPAN KANAN		OK	-
PLAT TUTUP TANGKI BENSIN LUAR DALAM		OK	-
ATAP MOBIL		OK	-
LIST KARET ATAP KIRI & KANAN		OK	-
TUTUP TOWING BELAKANG		OK	-
LIST KARET BAGASI		OK	-
EMBLEM SET BELAKANG		OK	-






RANGKA BODY

SUPPORT RADIATOR		OK	-
CROSS MEMBER		OK	-
APRON		OK	-
PILAR DEPAN KIRI		OK	-
PILAR TENGAH KIRI		OK	-
PILAR BELAKANG KIRI		OK	-
HIDROLIK BELAKANG / BAGASI KIRI & KANAN		OK	-
PILAR BELAKANG KANAN		OK	-
PILAR TENGAH KANAN		OK	-
PILAR DEPAN KANAN		OK	-











BAGIAN KACA

KACA DEPAN		OK	-
KARET KACA DEPAN		OK	-
KACA SAMPING DEPAN KIRI		No Item	-
KACA PINTU + PELIPIT KACA DPN KIRI		OK	-
KACA PINTU + PELIPIT KACA BELAKANG KIRI		OK	-
KACA SAMPING BELAKANG KIRI		No Item	-
KACA + KARET KACA BELAKANG		OK	-
KACA SAMPING BELAKANG KANAN		No Item	-
KACA PINTU + PELIPIT KACA BELAKANG KANAN		OK	-
KACA PINTU + PELIPIT KACA DEPAN KANAN		OK	-
KACA SAMPING DEPAN KANAN		No Item	-
KACA FILM SET		OK	-

ELEKTRIKAL BODY

SENSOR PARKIR & KAMERA DEPAN		No Item	-
WIPER & WASHER KA/KI DEPAN		OK	-
WIPER & WASHER BELAKANG		OK	-
KAMERA BELAKANG		No Item	-
SENSOR PARKIR BELAKANG		OK	-

KOMPONEN LAMPU











LAMPU & PENAHAN LAMPU DEPAN KIRI		OK	-
FOG LAMP DEPAN KIRI		Ganti	LELEH (TERBAKAR)
SEIN SPION / SEIN SAMPING KIRI		No Item	-
LAMPU BELAKANG KIRI		OK	-
MIKA FOG LAMP BELAKANG KIRI		No Item	-
LAMPU BELAKANG KANAN		OK	-
MIKA FOG LAMP BELAKANG KANAN		OK	-
LAMPU PLAT NOMOR		OK	-
LAMPU & PENAHAN LAMPU DEPAN KANAN		OK	-
FOG LAMP DEPAN KANAN		Ganti	LELEH (TERBAKAR)

KOMPONEN TAMBAHAN

ROOF RACK KIRI & KANAN		No Item	-
ANTENA LUAR		OK	-
BODY KIT		No Item	-








INTERIOR

INSTRUMENT DASHBOARD










FUNGSI PEDALS		OK	-
DASHBOARD		OK	-
PANEL INSTRUMENT		OK	-
HAZARD		OK	-
AIRBAGS		OK	-
FUNGSI AC DEPAN		OK	-
KISI KISI AC DEPAN		OK	-
FUNGSI LIGHTER		OK	-
RADIO TAPE		OK	-
TUAS KAP MOTOR & TUAS TANGKI		OK	-

ELEKTRIKAL KEMUDI

SETIR KEMUDI		Repair	COVER SETIR AUS
--------------	---	--------	-----------------

SAKLAR LAMPU		OK	-
SAKLAR WIPER		OK	-
SHIFT DRIVE OTOMATIS		No Item	-
TOMBOL INFO PANEL		OK	-
TILT STERING		OK	-
KLAKSON		OK	-
STEERING WHEEL CONTROL		No Item	-












ELEKTRIKAL INTERIOR

FUNGSI ALARM / REMOTE		OK	-
TOMBOL PENGATUR SPION		OK	-
FUNGSI CENTRAL POWER WINDOW		OK	-
FUNGSI CENTRAL LOCK		OK	-
FUNGSI TOMBOL RADIO TAPE		OK	-
LAMPU BAGIAN DALAM CABIN		OK	-
ELEKTRIK SUN ROOF		No Item	-
FUNGSI ELEKTRIK SEAT		No Item	-
FUNGSI AC BELAKANG		No Item	-

KOMPONEN PLAFON










SUN VISOR KANAN / KIRI		OK	-
PLAFON		OK	-
KACA SUN ROOF		No Item	-
KISI - KISI AC BELAKANG		No Item	-
HANDLE DALAM ATAS SET		OK	-

BAGIAN JOK













HAND BRAKE + COVER HAND BRAKE		OK	-
TONGKAT TRANSMISI A/T / M/T		OK	-
COVER TONGKAT TRANSMISI		OK	-
CONSOLE BOX		OK	-
JOK DEPAN KANAN		OK	-
JOK TENGAH KANAN		No Item	-
JOK TENGAH - TENGAH		No Item	-
JOK BELAKANG KANAN		Repair	REPAIR
JOK BELAKANG KIRI		OK	-
JOK TENGAH KIRI		No Item	-
KOMPONEN JOK DEPAN KIRI		OK	-

RUANG MESIN








MESIN PENGGERAK




FUNGSI MOTOR FAN AC / EXTRA FAN		OK	-
SUARA MESIN & EMISI GAS BUANG		OK	-
FUNGSI COMPRESSOR AC		OK	-
FUNGSI POMPA POWER STERING		OK	-
FUNGSI ALTERNATOR		OK	-
FUNGSI KUNCI KONTAK & STATER MESIN		OK	-
PUTARAN IDLING / RPM MESIN		OK	-
FUNGSI FANBELT		OK	-
FUNGSI TENSIONER		OK	-

KOMPONEN PENUNJANG MESIN

FUNGSI ACCU		OK	-
FUNGSI RADIATOR & TUTUP RADIATOR		OK	-
RESERVOIR TANK RADIATOR		OK	-
RESERVOIR TANK WASHER		OK	-
CONDENSOR AC & COMPRESSOR AC		OK	-
TUTUP OLI POWER STERING		OK	-
FUNGSI ELEKTRIK POWER STERING (EPS)		No Item	-
STICK CONTROL OIL (MESIN & MATIC)		OK	-
MASTER REM & TUTUP MINYAK REM		OK	-
MASTER KOPLING		OK	-
TUTUP OLI MESIN		OK	-
ENGINE MOUNTING SET		OK	-

















INDIKATOR & PENUNJANG

HOOD LOCK / KUNCI KAP MESIN		OK	-
ENGSEL KAP MESIN		OK	-
HIDROLIK KAP MESIN KN/KR		No Item	-
KARET & PEREDAM KAP MESIN		OK	-
BRACKET & TATAKAN ACCU		OK	-
KUALITAS & KUANTITAS OLI MESIN		Ganti	OLI+FILTER
INDIKATOR REMBES OLI MESIN		Ganti	PAKING COVER VALVE
INDIKATOR REMBES OLI REM		OK	-
INDIKATOR REMBES OLI STEERING		OK	-
INDIKATOR REMBES OLI KOPLING A/T MT		OK	-




INDIKATOR REMBES AIR RADIATOR		OK	-
INDIKATOR CEK ENGINE		OK	-
INDIKATOR ABS		OK	-

BAGIAN BAWAH






REM & KAKI-KAKI

FUNGSI REM DPN / BLK		OK	-
KETEBALAN KANVAS REM		OK	-
FUNGSI REM TANGAN		OK	-
STERING SHAFT / RACK & PINION / BOOTH		OK	-
LINK STABILIZER DEPAN KIRI & KANAN		OK	-
SHOCK ABSOBER / SUPPORT DEPAN L / R		OK	-
SPRING SHOCK DEPAN KIRI & KANAN		OK	-
LONG / TIE ROD KIRI & KANAN		OK	-
AS RODA / BOOTS KIRI & KANAN		OK	-
BALLJOINT KIRI & KANAN		OK	-
UPPER ARM + SUPPORT SHOCK KIRI & KANAN		OK	-
LOWER ARM KR/KN		OK	-
SHOCK ABSOBER / SUPPORT BELAKANG L / R		OK	-
SPRING SHOCK BELAKANG KIRI & KANAN		OK	-
VELG SET & DOP RODA		OK	-
BEARING RODA DEPAN / BLK, L / R		OK	-

CHASSIS & TRANSMISI

CHASSIS		OK	-
TRANSMISI M/T, A/T		Ganti	FLUSHING OLI AT (SARAN)
KNALPOT		OK	-
LINER SPAKBOR KIRI & KANAN		OK	-

REMARKS

KUNCI SEREP		TIDAK ADA
TOOLSET		
DONGKRAK		
KARPET SET / LEMBAR		
KARPET DASAR / BLUDRU FULL		
TEST DRIVE		DILAKUKAN
ACCESORIES		

KONDISI ACCU



MEREC RADIO TAPE

UKURAN VELG

16 INCH

MEREC BAN DEPAN KANAN

BRIDGESTONE

MEREC BAN BELAKANG KANAN

CONTINENTAL

MEREC BAN BELAKANG KIRI

CONTINENTAL

MEREC BAN DEPAN KIRI

BRIDGESTONE

MEREC BAN CADANGAN / SEREP

GT RADIAL

KONDISI BAN DEPAN KANAN (%)

80% (3618)

KONDISI BAN BELAKANG KANAN (%)

60% (3712)

KONDISI BAN CADANGAN (%)

50%

KONDISI BAN BELAKANG KIRI (%)

60% (3712)

KONDISI BAN DEPAN KIRI (%)

80% INSIDE

SCANER CHECK

SCANER CHECK ECU (TIDAK DITEMUKAN MASALAH)

 OK / ADA  REPAIR  GANTI  TIDAK ADA

A = Kondisi istimewa

B+ = Kondisi sangat baik

B = Kondisi baik

C = Kondisi cukup

D = Not Recommended

Note : Perkiraan GTF adalah estimasi Grand Total Faktor yang diisi oleh kami untuk perkiraan biaya yang akan muncul untuk kendaraan yang di inspeksi, sehingga kendaraan tersebut layak dipakai oleh konsumen.

Disclaimer :

1.apabila dikemudian hari diketemukan perbedaan histori kilometer kendaraan tsb itu di luar kewenangan kami

2.standardisasi mengenai banjir berat dan tabrak parah mengacu pada ketentuan kami

Info Produk Extended Warranty :

- Paket Silver (Mesin)

- Paket Gold (Mesin & Transmisi)

- Paket Diamond (Lengkap Seluruh Komponen*)

TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG



TAMPAK KIRI



TAMPAK KANAN



TAMPAK RUANG MESIN



TAMPAK INTERIOR



TAMPAK NO RANGKA



TAMPAK NO MESIN






Jl. Sawah Ujung No.9, Cangkuang Wetan, Kec. Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat 40238, Indonesia
22/02/20 10:15

ODOMETER



Jl. Sawah Ujung No.9, Cangkuang Wetan, Kec. Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat 40238, Indonesia
22/02/20 10:18

STNK




Jl. Sawah Ujung No.9, Cangkuang Wetan, Kec. Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat 40238, Indonesia
22/02/20 10:19

NOTICE PAJAK



Jl. Sawah Ujung No.9, Cangkuang Wetan, Kec. Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat 40238, Indonesia
22/02/20 10:31

HEAD UNIT



Jl. Sawah Ujung No.9, Cangkuang Wetan, Kec. Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat 40238, Indonesia
22/02/20 10:32

COVER SETIR KEMUDI AUS



Jl. Sawah Ujung No.9, Cangkuang Wetan, Kec. Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat 40238, Indonesia
22/02/20 10:33

NO COVER SEAT (ALL)



Jl. Sawah Ujung No.9, Cangkuang Wetan, Kec. Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat 40238, Indonesia
22/02/20 10:57

JOK BELAKANG KANAN ROBEK



6.9658339.107.6039484
22/02/20 10:38

ADA KEBOCORAN DI PAKING COVER VALVE



BUMPER DEPAN BARET



FOG LAMP KIRI LELEH (TERBAKAR)



FOG LAMP KANAN LELEH (TERBAKAR)



PINTU SET DEPAN KIRI CAT BERGELOMBANG



LAMPU BELAKANG KIRI



LAMPU BELAKANG KANAN



BUMPER BELAKANG BARET



PINTU SET DEPAN KANAN BARET HALUS



Jl. Sawah Ujung No.9, Cangkang Wetan, Kec. Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat 40238, Indonesia
22/02/20 10:30

VELG SET SEMUA ORIGINAL



Jl. Sawah Ujung No.9, Cangkang Wetan, Kec. Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat 40238, Indonesia
22/02/20 10:30

KONDISI BAN DPN KA 80% (3618)



Jl. Sawah Ujung No.9, Cangkang Wetan, Kec. Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat 40238, Indonesia
22/02/20 10:51

KONDISI BAN BLK KI 60% (3712)



Jl. Sawah Ujung No.9, Cangkang Wetan, Kec. Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat 40238, Indonesia
22/02/20 10:52

KONDISI BAN BLK KA 60% (3712)



Jl. Sawah Ujung No.9, Cangkang Wetan, Kec. Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat 40238, Indonesia
22/02/20 10:53

BAN CANDANGAN / SEREP



Jl. Sawah Ujung No.9, Cangkang Wetan, Kec. Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat 40238, Indonesia
22/02/20 10:12

SCANNER CHECK ECU (TIDAK DITEMUKAN MASALAH)